

Karbantartás

A vasalatot évenként egy alaklommal, gépszírral vagy műszerolajjal kezelni.

A műanyag és alumínium profil nem igényel kezelést. Nem ajánlatos sűrűlőporok használata, mivel az apró szilárd részecskék megkarcolják a felületet. Szintén nem ajánlatos higítók, illetve higító tartalmú termékek használata.

Használat

Ablak, erkélyajtó

Kilincs vízszintes állásban – nyitva

Felfelé néző kilincs állással – bukó funkció

Lefele néző kilincs állással – zárva

Résszellőző esetén a kilincs a nyitott és a bukó állás között 45° fokos szögben felfelé néz.

bejárati ajtó

A kilincs vízszintes állásban a kulcs többszöri elfordításával zárjuk a csapos biztonsági zárat. Nyitás hagyományos ajtóknál azonos módon.

Jótállás


A termékekre 5 év szavatosságot vállalunk melynek első 12 hónapja jótállás. A jótállás határidő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik. Ha a hiba jellege tekintetében vita merül fel, a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét kell beszerezni.

A szakvélemény beszerzésre irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a jótállásra kötelezett, mind a vásárló álláspontját és nyilatkozatait és mindkét fél aláírását. A vásárló a jótállási igényét a névre szóló számlával köteles igazolni.

A jótállás nem terjed ki, illetve a garancia elvesztésével jár, ha a megrendelő a nyílászárókat szakszerűtlenül szállítja, tárolja,

A szigetelt üveg tisztítása üvegtisztító szerekkel történhet. Kerülni kell a karcoló eszközök anyagok alkalmazását. Tisztítás: langyos tisztítószeres vízzel, vegyszerhasználata nem ajánlott.

**AZ ABLAKOT MINDEN ESETBEN ÜTKÖZÉSIG
BENYOMJUK ÉS A KILINCSET UTÁNA FORGATJUK!**



ha nem megfelelő körülmények között építi be. A megrendelő által történő beépítés esetén, a hibás beépítésből fakadó hibákra a garancia nem vonatkozik.

Továbbá a garancia nem terjed ki: utólagos vakolás, mész és cementlerakódás, festés okozta károkra, ha a karbantartást nem vagy hiányosan végzik el, illetve ha a karbantartási utasításban tiltott beavatkozásokat végeztek a nyílászárón.

Figyelem! A nyílászáró beépítése után három hónapon belül a profilra ragasztott védőfóliát el kell távolítani. Ellenkező esetben a fólia az UV sugárzás hatására előregszik és az eltávolítása nehezzé válik.

Meghibásodás esetén bejelentésüket az alábbi címre kérjük:

Klímsa Ronald ügyvezető

06 30 2372 503

info@horizontbuild.hu

Horizont Build Építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft

Nyílászáró gyártás-forgalmazás, épület hőszigetelés.

H-2440 Százhalombatta Emese u. 5.

T/F: 06-30-2-372-503 T: 06 70 414 5102

www.horizontbuild.hu | info@horizontbuild.hu

Asz: 25372773-2-13, banksz.:64800073-17056209